

Fermentatore Brewmonster 30 lt.

Istruzioni inserimento termometro

Interno del fermentatore



Inserire il termometro nel pozzetto portasonda con la guarnizione nera



Spingere il termometro nel pozzetto, la guarnizione andrà a coprire il foro

